

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 109/1  
от «26 12 2017 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территория, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  
сад №33 «Спекапка» Старооскольского городского округа.  
309513, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Парковый, д. - 28з

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа- ние	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	2	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	подъё- мник	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-В	-	2-3	индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории избирателей); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории избирателей); ДУ - доступно условно, БНД - недоступно

\*\*указывается одна из варианто: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ГСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заочному изл:

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 109/1

от 20 12 2017 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа центрального в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№33 «Снежанка» Старооскольского городского округа.

309513, г. Старый Оскол, Белгородской области, мкр. Парковый, д.28д

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	2	-	C	-	TP
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	1	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	1	-	C	-	-
2.5	Тамбур	есть	-		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
вход	ДЧ-И (К,О,С,У)	-	4-7	Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно узконо, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организацияальную форму обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 109/1

от 08 11 2016 г.

I Результаты обследования:  
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 «Снежинка» Старооскольского городского округа

309513, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-ж Парковый, д. - 28д

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работы
3.1	Коридор (vestibоль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	8-9	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	10	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	11	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	12 13 14	Соответствуют Нормативным требованиям (1 группа)	K,O,C,G,U	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Лестничные марши не предназначены для инвалидов	K,O,C,G,U	Обеспечение доступности	Перестройство

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (рабочий)*** и пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте (на всех зонах)	ВНД	-	-	индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно узко, ВНД - недоступно

\*\* указываются один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (П)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 109/1  
от «12» 12 2017 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	не т	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Доступная среда группы №3 Ортопедический кабинет. Музыкальный зал	-	-	-	Не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное реение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4(III)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ.  
№ 109/1  
от 16 02 2017.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 109/1  
от 12.01.2017

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 «Снежанка» Старооскольского городского округа,  
309513 Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н. Парковый, д. - 28д

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения в замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	-	-	-	-
5.2	Душевая/ванная комната	есть	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	-	20-23	не нуждается

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно чистично изображенного (указать категория изображений);  
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*указывается один из вариантов: не нуждается ремонт (текущий, капитальный);  
капитальное ремонте с ТСР; технические решения невозможны – организация  
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 109/1  
от 16 02 20 17 г.

I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 «Снежанка» Старооскольского городского округа.  
309513 Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н. Парковый, д. - 28д

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элементов			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ из плане-	№ foto	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	24	Не соответствует нормативным требованиям информационные таблички.	Все	-замена информационных табличек	Орг, ТР
6.2	Акустические средства	нет		25 26	- отсутствует дублирование информации инвалидов с нарушением слуха	Г	- обеспечить дублирование информации инвалидов с нарушением слуха	Орг, ТР
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствует дублирование информации тактильным и средствами (шрифтом Брайля)	С	- обеспечить дублирование информации тактильным и средствами (шрифтом Брайля)	Орг, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	Обеспечение доступности	Орг, ТР

**II Заполнение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по амортизации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на листе	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	-	-	индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно узко, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения необходимы - организующ альтернативной формы обустройства

Комментарий к заполнению: